



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта МБОУ МСОШ

Адрес объекта обл. Иркутская, Ангарский р-н, п. Мегет, ул. Детсадовская, д. 6, корп. начальная школа

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 481,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Нет 2581 кв.м

Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта _____

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мегетская средняя общеобразовательная школа

краткое наименование МБОУ МСОШ

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, Ангарский р-н, п. Мегет, ул. Детсадовская, д. 6, корп. начальная школа

Форма собственности Муниципальная собственность

Территориальная принадлежность _____

Вышестоящая организация (наименование) Управление образования ААГО

Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования->Средние учебные заведения

Виды оказываемых услуг _____

Форма оказания услуг _____

Основание для пользования объектом _____

Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____

Категории обслуживаемых инвалидов: _____

Плановая мощность: _____

посещаемость (количество обслуживаемых в день) _____ вместимость _____ пропускная способность _____

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка "Экспедиция" автобусы Мегет-Иркутск №301, автобус Мегет- Ангарск №102

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 время движения (пешком) _____ 6 _____ мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет _____
 3.2.4 Перекрестки:
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: _____ Нет _____ описание: _____
 Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

МБОУ МСОШ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 13.03.2025

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лест

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		Не нуждается
	-высота внутреннего порога				Г	не более 2,5 см	2.5	оборудовать переносным пандусом	Не нуждается
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				Г	признак	Да	предусмотреть наличие тактильных	Реконструкция
	-знак доступности входа				Г	наличие	Да		Не нуждается
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		Не нуждается
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	100		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие	Нет	установить поручень (ограждение)	Технические решения невозможны - альтернативные
	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			
	-глубина					не менее 220 см	220		Не нуждается
	-ширина					не менее 220 см	220		Не нуждается
	-Навес					наличие	Да		Не нуждается
	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		Не нуждается

	Лестница наружная					нет			
	-Высота ступеней и ширина проступи								
	-Высота подъема ступеней								
	-Одинаковая геометрия всех ступеней								
	-Ширина проступи								
	-Контрастная окраска ступеней								
	-первая ступень								
	-последняя ступень								
	-Поручни с двух сторон								
	-горизонтальные завершения поручня сверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)								
	-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)								
	-на высоте								
	-Нескользящее покрытие								
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем								
	-вверху (ширина)								
	-внизу (ширина)								
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)								
	-Нескользящее покрытие								
	-Поручни с двух сторон								
	-высота верхних поручней								
	-высота нижних поручней								
	-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием								
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием								
	-Разворотные площадки								
	-Наличие промежуточной разворотной площадки								
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)								
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)								
	-Наличие разворотной площадки сверху								
	-разворотная площадка сверху (глубина)								
	-разворотная площадка сверху (ширина)								
	-Наличие разворотной площадки внизу								
	-разворотная площадка внизу (глубина)								
	-разворотная площадка внизу (ширина)								
	-Уклон								
	-Ширина марша								
	Тамбур								
	-Габариты тамбура								

9051	Наличие трибун							Нет		
9051	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и									
9051	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации							Да		
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1	к	о	с	г					
	-Отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными	к	о	с	г	да		Да		Ремонт капитальный
	-Незадымляемая	к	о	с	г	да		Да		Ремонт капитальный
	-Имеет двери противопожарные samozакрывающиеся с уплотнениями в притворах	к	о	с	г	да		Да		Ремонт капитальный
	-Площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	к	о			2.65 кв.м. для инвалида в кресле-		2.65		Ремонт капитальный
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее									
	-Наличие помещений, в которых не более 15 человек							Нет		
	-Помещения, в которых не более 15 человек									
	-Наличие помещений, в которых более 15 человек							Да		
9051	-Помещения, в которых более 15 человек №1	к	о	с	г					
9051	-Ширина дверей из помещения	к				не менее 1.2 м.		1.2		
9051	-Наличие переходных лоджий или балконов							Нет		
9051	-Переходная лоджия или балкон									
9051	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации							Нет		Технические решения невозможны - альтернативные
9051	-Коридор или пандус для эвакуации №1	к	о	с	г					
9051	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.		1.8		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, писсуары, раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1								
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	90		
	-Знак доступности помещения					наличие	Да		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов					не менее 1 ед.	0		
	-Кабины								
	-Габариты					не менее 180x165 см			
	-минимальная глубина					не менее 180 см			
	-минимальная ширина					не менее 165 см			
	-Закрытые кабины					наличие			

	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см			
	-высота наружного порога					не более 2,5 см			
	-ширина проема двери в свету					не менее 90 см			
	-Знак доступности кабины					наличие			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см			
	-глубина					не менее 120 см			
	-ширина					не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие			
	-опорные поручни					наличие			
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)					30 см		оборудовать тактильной направляющей	
	-Наличие писсуаров					наличие	Нет	установить	Организационные решения
	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью					30 см			
	-Раковина					наличие	Да		
	-высота раковины					75-85 см	80		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	130		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	85		
	-опорный поручень					наличие	Нет	установить опорные поручни	Организационные решения

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги					наличие	Да		
	-Надписи					наличие	Да		Не нуждается
	-высота прописных букв					не менее 2 см	2		Не нуждается
	-освещенность					наличие	Да		Не нуждается
	-размещение на высоте					не более 160 см	160		Не нуждается
	-Указатели, пиктограммы, название стендов					наличие	Да		Не нуждается
	-высота символов					не менее 7,5 см	7.5		Не нуждается
	-освещенность					наличие	Да		Не нуждается
	-размещение на высоте					не более 200 см	160		Не нуждается
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет	оборудовать помещение малогабаритными	Организационные решения
	Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет	оборудовать	Организационные решения
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2					наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет	оборудовать помещение световыми	Организационные решения
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги					наличие	Нет	оборудовать	Организационные решения

	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки					наличие		оборудовать кабинет маркировкой со	
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений					наличие		установить рельефные таблички	
	-на кнопках управления лифта					наличие			
	-на поручнях лестниц					наличие			
	-размещение на высоте					130-140 см			
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)					наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном	Организационные решения
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном	Организационные решения
	-Текстофоны (текстовые телефоны)					не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение таксофоном(тексто	Организационные решения
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами					не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение телефоном с	Организационные решения

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МБОУ МСОШ

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

МБОУ МСОШ

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Здание: Пандус передвижной - установить; Здание: Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - преобрести;
2	Пути движения внутри здания	Здание: Коридор/холл -> Ширина коридора менее 150 см. -> Наличие разворотных площадок - площадь не соответствует;
3	Пути эвакуации	
4	Санитарно-гигиенические помещения	Здание: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни; Здание: Санузел отдельный -> Наличие писсуаров - установить
5	Средства информации и телекоммуникации	Здание: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;

6	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина, Пандус наружный (отдельно от лестницы) -> Разворотные площадки -> Наличие промежуточной разворотной площадки, Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Лестница наружная -> Поручни с двух сторон, Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень, Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень, Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см, Дверной проём -> двери распашные (Р);</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Коридор/холл -> Ширина коридора менее 150 см. -> Наличие разворотных площадок, Коридор/холл -> Тактильная полоса;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень, Санузел отдельный -> Наличие писсуаров;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, Телефоны и таксофоны -> Текстофоны (текстовые телефоны), Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), Телефоны и таксофоны -> Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), Тактильные средства информации о предоставлении услуги, Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, Речевые информаторы и маяки, Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы</p>
---	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть) :

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) , прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 13.03.2025

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 06.12.2017

3. Решения Комиссии _____ от _____