



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта МБОУ МСОШ

Адрес объекта обл. Иркутская, Ангарский р-н, п. Мегет, пер. Школьный, д. 10, корп. начальная школа

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 446,9 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 2978 кв.м
Год постройки здания , последнего капитального ремонта
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 446,9 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 2978 кв.м
Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта 2000
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мегетская средняя общеобразовательная школа

краткое наименование МБОУ МСОШ

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, Ангарский р-н, п. Мегет, пер. Школьный, д. 10, корп. начальная школа

Форма собственности Муниципальная собственность

Территориальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование) Управление образования ААГО

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования->Средние учебные заведения

Виды оказываемых услуг

Форма оказания услуг

Основание для пользования объектом

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Категории обслуживаемых инвалидов:

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость пропускная способность

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка Центральные автобусы Мегеет- Ангарск, Мегеет- Иркутск, маршрутки Мегеет- Иркутск

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути тратуар

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: асфальтированная дорога

Их обустройство для инвалидов на коляске: тратуар

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

МБОУ МСОШ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 14.03.2025

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Территория, прилегающая к зданию -> Пути движения по территории

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Пути движения по территории								
	-Предупредительные тактильные средства на покрытии пешеходных путей						Нет	установить тактильные средства	Организационные решения

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, пандус)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		

	-высота внутреннего порога			С	Г	не более 2,5 см	2.5	оборудовать переносным пандусом	
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)			С	Г	признак	Да	предусмотреть наличие тактильных	Организационные решения
	-знак доступности входа			С	Г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	100		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см			С		наличие	Да		Не нуждается
	-Габариты площадки					не менее 220x220 см			
	-глубина					не менее 220 см	220		
	-ширина					не менее 220 см	220		
	-Навес			С		наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие			С		наличие	Да		
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)					наличие	Нет	требуется установка пандуса	Ремонт капитальный
	-Нескользящее покрытие					наличие			
	-Поручни с двух сторон					наличие			
	-высота верхних поручней					85-95 см			
	-высота нижних поручней					70 см			
	-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см			
	-Разворотные площадки								
	-Наличие промежуточной разворотной площадки								
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)					не менее 150 см			
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)					не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки сверху					наличие			
	-разворотная площадка сверху (глубина)					не менее 150 см			
	-разворотная площадка сверху (ширина)					не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки внизу					наличие			
	-разворотная площадка внизу (глубина)					не менее 150 см			
	-разворотная площадка внизу (ширина)					не менее 150 см			
	-Уклон					h/l - не более 1/12 (8%)			
	-Ширина марша					не менее 100 см			
	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
	-глубина					не менее 220 см	220		
	-ширина					не менее 180 см	180		
	-Дверной проём								

	-высота внутреннего порога				не более 2,5 см	3		
	-высота наружного порога				не более 2,5 см	3		
	-двери автоматические раздвижные (А)				признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				признак	Да		
	-ширина проема в свету				не менее 90 см	90		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
9051	Санузел отдельный №1								
9051	-Дверной проём								
9051	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
9051	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
9051	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	90		
9051	-Знак доступности помещения					наличие	Да		
9051	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов					не менее 1 ед.	0	отсутствует площадь	Технические решения невозможны - альтернативные
9051	-Кабины								
9051	-Габариты					не менее 180х165 см			
9051	-минимальная глубина					не менее 180 см			
9051	-минимальная ширина					не менее 165 см			
9051	-Закрытые кабины					наличие			
9051	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см			
9051	-высота наружного порога					не более 2,5 см			
9051	-ширина проема двери в свету					не менее 90 см			
9051	-Знак доступности кабины					наличие			
9051	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80х120 см			
9051	-глубина					не менее 120 см			
9051	-ширина					не менее 80 см			
9051	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие			
9051	-опорные поручни					наличие			
9051	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)					30 см		оборудовать тактильной направляющей	
9051	-Наличие писсуаров					наличие	Да		
9051	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью					30 см	0	увеличить ширину тактильной направляющей	Организационные решения
9051	-Раковина					наличие	Да		
9051	-высота раковины					75-85 см	84		

9051	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	130		
9051	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	85		
9051	-опорный поручень					наличие	Нет	установить опорные поручни	Индивидуальное решение с ТСР

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МБОУ МСОШ

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Полностью доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

МБОУ МСОШ

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Здание: Пути движения по территории -> Предупредительные тактильные средства на покрытии пешеходных путей - установить тактильные средства
2	Вход в здание	Здание: Пандус наружный (отдельно от лестницы) - требуется установка пандуса; Здание: Дверной проём -> двери распашные (Р) - предусмотреть наличие тактильных направляющих
3	Санитарно-гигиенические помещения	Здание: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни; Здание: Санузел отдельный -> Наличие писсуаров -> Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая
4	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Пути движения по территории -> Предупредительные тактильные средства на покрытии пешеходных путей; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Пандус наружный (отдельно от лестницы), Дверной проём -> двери распашные (Р); Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень, Санузел отдельный -> Наличие писсуаров -> Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью, Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) :

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 14.03.2025
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 06.12.2017
3. Решения Комиссии _____ от _____